ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



RkzCon Программное обеспечение

Руководство пользователя

26.51.45.002.0504070 PП

Московская область,

г. Дубна

2024 г.

Оглавление

Назначение программного обеспечения				
2 Установка и запуск ПО				
Работа с ПО				
3.1	Подключение к прибору	5		
Настройка РКЗ				
4.1	Общие настройки			
4.2	Уставки (Расширенный режим)			
4.3	ОЗЗ (Расширенный режим)	9		
4.4	КЗ (Расширенный режим)	9		
4.5	Параметры (Упрощенный режим)			
4.6	Уставки (Упрощенный режим)			
4.7	Самоквитирование			
4.8	Modbus	11		
	Назн Уста Рабо 3.1 Наст 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	Назначение программного обеспечения Установка и запуск ПО Работа с ПО		

1 Назначение программного обеспечения

Программное обеспечение (в дальнейшем ПО) «RkzCon» предназначено для конфигурирования регистраторов короткого замыкания PK3-ЭHKOP-21TM (4G) (далее – PK3).

ПО позволяет назначать параметры интерфейсов, производить настройку отдельных параметров протоколов обмена, изменение адресации параметров, а также настройку алгоритмов передачи данных и др.



Внимание! Программное обеспечение постоянно совершенствуется и дополняется новыми функциональными настройками. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в ПО без уведомления потребителей.



Примечание: Данное руководство предназначено для ПО «RkzCon» версии 1.0.1.8. Более старые версии ПО поддерживают не весь функционал, описанный в РЭ.

2 Установка и запуск ПО

Для работы ПО необходим ПК с OC Windows XP или новее, оборудованный интерфейсами USB, RS-485 или Ethernet. Также обязательно наличие установленного пакета .NET Framework 3.5. Скачать его можно с официального сайта <u>www.microsoft.com/downloads</u>

Для установки требуется скопировать рабочую папку программы в любое место каталога жесткого диска компьютера.

Для запуска необходимо запустить файл *RkzCon.exe*.

3 Работа с ПО

3.1 Подключение к прибору

При запуске программы открывается следующее окно (рис. 3.1):

RkzCon 1.0.1.8 (16.05.2024)				- 🗆 X							
Файл Вид Сервис Справка				Q							
Прибор РКЗ	\sim										
Режим Конфигури	рование 🗸										
Интерфейс RS-485	~										
Порт Портов не	обнаружено 🗸 🖓										
Скорость 19200	\sim										
Четность None	~										
Адрес 1	▲ ▼			Панали нараматрар							
Параметры опроса 👻 KU = 1, Kl =				полупоцения							
		2		подключения							
Идентифицировать	Прочитать	Записать		•							
<mark></mark>	Адрес	1	-	Панель настроек							
— Уставки (y.e.) — O33	Скорость	19200	\sim	francing nacipotek							
K3 Самоквитирование	Четность	None	~								
	Таймаут приема, мс	0	* *								
	Задержка отправки, мс	1	* *								
	🗹 Включить индикацию в ре	Включить индикацию в режиме аварии									
	🗌 Включить индикацию в но	Включить индикацию в нормальном режиме									
	🗌 Сбрасывать индикацию пр	🗌 Сбрасывать индикацию при отключении питания индикатора									
	🗹 Сбрасывать индикацию пр	брасывать индикацию при засветке фонариком (4 секунды 2 раза подряд)									
Панель дерева	Алгоритм усреднения	Простой	×								
настроек	гопорини усреднения	простои	-								
Строка состояния											

Рисунок 3.1. Стартовое окно "RkzCon"

Панель параметров подключения:

Служит для выбора прибора и способа подключения.

• Прибор:

В этой графе можно выбрать следующие виды приборов:

- PK3.
- Режим:

Служит для выбора режима работы конфигуратора:

- Конфигурирование;
- Обновление.

• Интерфейс:

Позволяет выбрать интерфейс подключения к прибору. Доступны следующие виды:

- RS-485;
- RS-485 через LAN (подключение через сквозной канал);
- RS-485 через GPRS (подключение через сквозной канал, отличается от предыдущего способа увеличенными таймаутами ожидания ответа).

После выбора всех параметров необходимо нажать кнопку «Идентифицировать».

Пункты меню Файл, Вид, Справка:

 «Файл» позволяет открыть/сохранить конфигурацию в формате *.json; сбросить конфигурацию на значения по умолчанию.

Пункт «Прочитать и сохранить как...» позволяет сохранить в файле конфигурации все данные о подключенном приборе.

- «Вид» позволяет включить/отключить отображения лога, переключить язык интерфейса;
- «Справка» содержит данные о ПО, разработчике, доступных обновлениях.

Панель дерева настроек:

 Содержит информацию о типе прибора, а также список доступных параметров для редактирования. Ниже рассмотрена подробно для каждого прибора.

Панель настроек:

 Здесь отображаются и редактируются данные, указанные на панели дерева настроек.

Строка состояния:

 Служит для отображения текущих операций. Через меню Вид -> Показать лог можно активировать полноценное окно лога, где будет отображаться журнал работы программы. Все логи конфигуратора можно посмотреть в папке /Logs в рабочей папке программы. Текущий файл с логами исключений можно открыть из меню Сервис -> Лог исключений.



Примечание: После завершения всех настроек, запись конфигурации в прибор производится по нажатию кнопки «*Записать*». После завершения записи настроек конфигуратор отобразит подтверждающее сообщение в строке состояния. Чтобы продолжить дальнейшее конфигурирование выбранного прибора после записи в него настроек необходимо снова нажать кнопку «*Прочитать*».

4 Настройка РКЗ

Окно конфигурирования РКЗ выглядит следующим образом (рис. 4.1):

■ RkzCon 1.0.1.8 (16.05.2024) - □ ×									
Файл Вид Сервис Ст Прибор Режим Интерфейс Порт Скорость Четность Адрес	правка РКЗ Конфигурирован RS-485 Портов не обнар 19200 None 1	 чие уужено 					Q		
Параметры опроса 👻	KU = 1, KI = 1 фицировать	Прочитать	Записать				•		
 РКЗ Уставки (у.е.) ОЗЗ КЗ Самоквитирование Modbus 		Адрес Скорость Четность Таймаут приема, мс Задержка отправки, мс	1 19200 None 0 1						
		 Включить индикацию в режиме аварии Включить индикацию в нормальном режиме Сбрасывать индикацию при отключении питания индикатора Сбрасывать индикацию при засветке фонариком (4 секунды 2 раза подряд) Алгоритм усреднения 							

Рисунок 4.1. Конфигурирование РКЗ

Переключение между «Упрощенным режимом» и «Расширенным режимом» производится с помощью нажатия правой кнопкой мыши на область «РКЗ» в Панели дерева настроек (рис. 4.2). При настройках прибора рекомендуется использовать «Расширенный режим».



Рисунок 4.2. Переключение режима

4.1 Общие настройки

- *Адрес* slave-адрес устройства в протоколе Modbus;
- Скорость скорость обмена данными по порту, бит/с;
- *Четность* None без контроля четности, Even контроль на четность, Odd контроль на нечетность);

Параметры скорость и четность должны быть одинаковыми у мастера и подчиненного устройства.

- Таймаут приема время ожидания последнего байта пакета после приема первого; 0 – рассчитывать автоматически в зависимости от используемой скорости;
- Задержка отправки время ожидания перед отправкой ответа на запрос;
- Включить индикацию в режиме аварии включить световую индикацию при обнаружении аварии;
- *Включить индикацию в нормальном режиме* включить световую индикацию при обнаружении рабочего тока (синяя) и номинального напряжения (красная);
- *Сбрасывать индикацию при отключении питания индикатора* при включении прибора не восстанавливается аварийная индикация (наличие КЗ или ОЗЗ), которая была в момент отключения;
- Сбрасывать индикацию при засветке фонариком (4 секунды 2 раза подряд) квитирование аварийных событий с помощью фонарика (для тестирования работоспособности устройства).

4.2 Уставки (Расширенный режим)

- *TC 1 Наличие напряжения* уставки для срабатывания сигнала о наличии напряжения. TC 1 переходит в состояние ВКЛ, когда напряжение превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении напряжения ниже порога выключения.
- *TC 2 Наличие тока* уставки для срабатывания сигнала о наличии тока. TC 2 переходит в состояние ВКЛ, когда ток превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении тока ниже порога выключения.
- *TC 6 Наличие напряжения высших гармоник* уставки для срабатывания сигнала о наличии напряжения высших гармоник. TC 6 переходит в состояние ВКЛ, когда

напряжение высших гармоник превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении напряжения высших гармоник ниже порога выключения.

 ТС 7 Наличие тока высших гармоник – уставки для срабатывания сигнала о наличии тока высших гармоник. ТС 7 переходит в состояние ВКЛ, когда ток высших гармоник превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении тока высших гармоник ниже порога выключения.

4.3 ОЗЗ (Расширенный режим)

РКЗ определяет наличие ОЗЗ в сети с помощью двух независимых алгоритмов, настройки которых приведены ниже:

- Дифференциальный порог фиксации высших гармоник при превышении уровня высших гармоник относительно предыдущего измеренного значения на заданную величину в течение времени фиксации прибор зафиксирует ОЗЗ;
- *Предельное напряжение* уставка напряжения, при превышении которой прибор фиксирует ОЗЗ.

Условия автоматического квитирования сигнала ОЗЗ:

- При фиксации КЗ сигнал ОЗЗ отключается при появлении КЗ;
- *При восстановлении напряжения выше заданного порога* сигнал ОЗЗ отключается при наличии номинального напряжения в течение 20 секунд;
- *По истечению интервала времени* сигнал ОЗЗ отключается через указанное время после пропадания условий фиксации ОЗЗ.

4.4 КЗ (Расширенный режим)

 Дифференциальный алгоритм определения КЗ – РКЗ с заданной периодичностью производит сравнение уровня тока. Если текущее значения тока отличается на значение порога фиксации от тока, измеренного один интервал времени назад (задержка определения КЗ), а также превышает порог чувствительности по току, то РКЗ запускает алгоритм фиксации КЗ. Если в течение времени фиксации КЗ линия отключилась, выставляется сигнал Наличие КЗ. Для отстройки от бросков тока намагничивания при включении линии используется настройка время устойчивого напряжения, в течение заданного времени после включения линии алгоритм фиксации КЗ не работает.

Условия автоматического квитирования сигнала КЗ:

• *При восстановлении напряжения выше заданного порога* – сигнал КЗ отключается при наличии номинального напряжения в течение 20 секунд;

• *По истечению интервала времени* – сигнал КЗ отключается через указанное время после пропадания условий фиксации КЗ.

4.5 Параметры (Упрощенный режим)

- Номинальное линейное напряжение линии Ином, В указать значение номинального линейного напряжения ВЛ, где установлен датчик РКЗ;
- Максимальный ток нагрузки линии Імакс.нагр., А указать максимальный фактический ток нагрузки линии (не максимально допустимый);
- *Минимальная уставка МТЗ на линии Імин.МТЗ., А –* указать минимальное значение уставки МТЗ, рассчитанное для линии, где установлен датчик РКЗ;
- *Время выдержки минимальной МТЗ tв, с –* указать минимальное время выдержки (по умолчанию 1 сек.);
- Вариант применения РКЗ выбирается вариант в зависимости от конфигурации контролируемой линии в месте установки датчика РКЗ, указанного в Приложении А руководства по эксплуатации РКЗ-ЭНКОР-21ТМ (4G).

4.6 Уставки (Упрощенный режим)

- *TC 1 Наличие напряжения* уставки для срабатывания сигнала о наличии напряжения. TC 1 переходит в состояние ВКЛ, когда напряжение превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении напряжения ниже порога выключения.
- *TC 2 Наличие тока* уставки для срабатывания сигнала о наличии тока. TC 2 переходит в состояние ВКЛ, когда ток превышает порог включения, в состоянии ОТКЛ при снижении тока ниже порога выключения.

4.7 Самоквитирование

Самоквитирование датчика РКЗ: снятие световой (если настроена) сигнализации и возврат к состоянию готовности фиксации аварий на линии после фиксации факта КЗ - возможно в двух случаях:

- При восстановлении напряжения на линии выше верхнего порога уставки (ВКЛ/ВЫКЛ);
- По истечении интервала времени по истечении заданного интервала времени с момента фиксации факта КЗ – (ВКЛ/ВЫКЛ).

Самоквитирование датчика РКЗ после фиксации факта ОЗЗ возможно в следующих случаях:

- При фиксации КЗ есть возможность произвести принудительное квитирование состояния датчика, с тем чтобы иметь возможность зафиксировать и вывести более приоритетный над ОЗЗ факт КЗ – (ВКЛ/ВЫКЛ);
- При восстановлении напряжения на линии при включении линии в работу (наличие напряжения номинального уровня), имеется возможность автоматического сброса зафиксированных состояний аварии – (ВКЛ/ВЫКЛ);
- *По истечении интервала времени* по истечении заданного интервала времени с момента фиксации факта ОЗЗ (ВКЛ/ВЫКЛ).

4.8 Modbus

- Регистры содержит список адресов регистров с указанием параметра, который в нем хранится и типа данных; в этом разделе можно устанавливать номер начального регистр, а также задавать адреса каждого параметра. С помощью кнопок («*Вверх»*, «*Вниз»* и др.), расположенных справа, осуществляется добавление, удаление, изменение порядка расположения регистров. В поле «*Начальный адрес»* задается адрес первого регистра. Адресация для всего списка регистров применяется сквозная.
- Дискреты адресация дискретных данных. Настройка дискретов происходит аналогично регистрам для протокола Modbus RTU.